

# FINE FILLER

## ŠPAKTELMASA PILNĪGAI UZKLĀŠANAI



<b>Pielietošana</b>	Pielieto betona, apmetuma, ģipša, viegla betona, ģipškartonu plākšņu, koka virsmu izlīdzināšanai, kā arī plaisu, nelīdzenumu un šuvju aizpildīšanai.
<b>Īpašības</b>	Smalkgraudaina špaktelmasa. Viegli klājas un lieliski slīpējas. Paredzēta iekšdarbiem.
<b>Virsmas sagatavošana</b>	Virsmai ir jābūt sausai, tīrai un cietai. Atlīmējušos un nestabilo virsmas kārtu (piemēram, krīta apmetumu) ieteicams nofīrīt. Porainas virsmas pirms špaktelēšanas nogruntēt ar sastāvu AQUASTOP.
<b>Uzklāšana</b>	Uzklāt ar špaktelļāpstiņu. Otro un nākamās kārtas ar špaktelmasu uzklāt pēc pilnīgas iepriekšējās kārtas izžūšanas. Pēc izžūšanas špaktelēto virsmu noslīpēt ar plānu smilšpapīru līdz gludas virsmas iegūšanai.
<b>Darba instrumentu tīrīšana</b>	Pēc darba beigām nomazgāt ar ūdeni. Sakaldušo maisījumu attīrīt mehāniski.
<b>Darba temperatūra</b>	Virš 10 <sup>0</sup> C
<b>Saistviela</b>	Akrila latekss
<b>Šķīdinātājs</b>	Ūdens
<b>Krāsa</b>	Balta
<b>Patēriņš</b>	1 m <sup>2</sup> /l (kārtas biezums 1 mm)
<b>Žūšanas laiks</b>	2-24 stundas pie temperatūras 20 <sup>0</sup> un gaisa mitruma 50% (atkarībā no kārtas biezuma).
<b>Maksimālais daļiņu izmērs</b>	0,15 mm
<b>Blīvums</b>	~ 1,8 kg / l
<b>Maksimālais kārtas biezums</b>	2 mm
<b>Uzglabāšana</b>	2 gadi cieši noslēgtā tarā. Sargāt no sasaldēšanas.
<b>Darba drošība</b>	Slīpēšanas laikā rekomendējas valkāt aizsargbrilles un respiratoru.
<b>Utilizācija</b>	Neliet kanalizācijā, izvairīties no nokļūšanas apkārtējā vidē, lietojot ievērot darba higiēnas noteikumus. Taru jāsavāc priekš otrreizējas pārstrādes, vai jāutilizē kā sadzīves atkritumi.



Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167  
Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) [pasutijumi@eskaro.com](mailto:pasutijumi@eskaro.com)  
<http://www.eskaro.com>