



NOVAKOR

GRUNTS



- Ātri žūstoša
- Ar pastiprinātu pretkorozijas aizsardzību

RAKSTUROJUMS:

Alkīda grunts, kuras sastāvā iekļauti efektīvi pretkorozijas pigmenti.

LIETOŠANAS SFĒRA:

Paredzēta āra apstākļos ekspluatējamu tērauda virsmu gruntēšanai pirms krāsošanas ar alkīdu un uretānalkīdu emaljām, tajā skaitā - Pentaprim, Pentatop Universal, Pentalux T, Pentalux TM, URF-1128 u.c., ar nolūku aizsargāt tās no korozijas.

<u>TEHNISKIE PARAMETRI:</u>	
<u>Krāsa:</u>	Gaiši pelēka.
<u>Žūšanas laiks 20°C temperatūrā:</u>	Ne vairāk par 5 stundām.
<u>Patēriņš:</u>	10÷12,5 m ² /l sasniedzot sausās plēves biezumu 40÷50 μm (nerēķinot zudumus uzklāšanas laikā).
<u>Šķīdinātājs:</u>	Ksilols, šķīdinātāji SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.
<u>Krāsošanai izmantojamie instrumenti:</u>	Ota, veltnītis, smidzinātājs.
<u>Glabāšanas laiks:</u>	48 mēneši blīvi noslēgtā ražotāja tarā.
<u>Iepakojums:</u>	0.9 l; 2.7 l; 10 l; 23 l.

LIETOŠANA:

KRĀSAS SAGATAVOŠANA DARBAM:

Pirms lietošanas rūpīgi samaisīt. Nepieciešamības gadījumā atšķaidīt ar šķīdinātāju līdz darba viskozitātei, pievienojot 0 - 5% šķīdinātāja, ja uzklāšanu veic ar otu vai veltnīti.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Krāsojamā virsma jāattīra no netīrumiem un rūsas. Jāveic attaukošana.

VIRSMAS GRUNTĒŠANA:

Grunti uzklāj 1–2 kārtās uz tīrām un sausām virsmām. Grunts uzklāšanas un žūšanas laikā gaisa temperatūrai jābūt ne zemākai par +5°C. Relatīvajam gaisa mitrumam – ne augstākam par 85%. Katras

kārtas žūšanas laiks līdz pārkrāsošanai – ne mazāk par 6 stundām +20°C temperatūrā.

INSTRUMENTU MAZGĀŠANA:

Instrumentu mazgāšanai izmantot ksilolu vai šķīdinātājus SOLVEKS vai SOLVEKS SPRINT.

DARBA UN VIDES AIZSARDZĪBA:

Satur ksilolu (izomēru maisījumu). Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Kaitīgs saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. Sargāt no bērniem. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Nesmēķēt. Izmantot aizsargcimdus/ aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. **SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem):** Nekavējoties noģērbt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/dušā. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ:** izvest cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** sazināties ar **SAINDĒŠANĀS CENTRU** vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta. Glabāt labi vēdināmās telpās. Tvertni turēt cieši noslēgtu.



0.9l, 2.7l, 10l,
23l



10÷12.5 m²/l



5 h



SOLVEKS,
SOLVEKS
SPRINT,
KSILOLS

